



PLAN DE LOCALISATION



LAC KALLIO



LÉGENDE

- Point de départ de la ligne de sondage
- Fin de la ligne de sondage
- 30 — Numéro de la ligne de sondage
- - - Contours du fond du lac
- ~~~~~ Contour du lac

NOTES: Les contours du fond indiquent la profondeur de l'eau.

Le niveau du lac Einar le 6 octobre 1960, était de 1477.86 correspondant à la cote 0.

Le niveau du lac Kallio le 6 octobre 1960, était de 1469.43 correspondant à la cote 0.

Ces élévations sont basées sur le point de repère No. 79 du D.R.H. au "Mistossini Post".

Ref: A-6150

500 0 1 000 pi

PAUL PELLETIER

INGÉNIEUR-CONSEIL

508 EST, RUE STE-CATHERINE - CHAMBRÉ RIO, MONTRÉAL

POUR LE DÉPARTEMENT DES RESSOURCES HYDRAULIQUES

PROJET: ÉVACUATION DE DÉCHETS MINÉRIERS DANS LES LACS

LOCALISATION: LAC KALLIO, PROV. QUÉBEC

MONTRENT LES CONTOURS DU FOND DU LAC EINAR

ET DU LAC KALLIO

DRESSÉ PAR B.M. TRACÉ PAR B.M. CONTRAT No. 515

VÉRIFIÉ PAR C.B. DATE: 17 JANVIER 1960 FEUILLE No. 2-2

APPROUVÉ PAR L.L. EDELLE