


Lac La Salle – Suivi du périphyton en 2012

Numéro RSVL	0181
Région(s) administrative(s)	Laurentides
Municipalité(s)	Val-Morin
Date(s) des observations	15 août 2012

Épaisseur moyenne du tapis de périphyton




Probabilité d'enrichissement en nutriments dans le littoral

- Peu probable
- Probable
- Très probable

Pour chaque site et pour l'ensemble du lac, les bandes grises représentent l'épaisseur moyenne du périphyton et les barres colorées illustrent la marge d'erreur autour de cette moyenne. À l'échelle du lac, l'épaisseur moyenne du tapis de périphyton est de 3,6 mm. Comme la marge d'erreur se situe entièrement sous la valeur seuil de 4 mm, cela suggère qu'il n'y a pas d'enrichissement en nutriments dans le littoral. Toutefois, pour 2 des 11 sites, la marge d'erreur dépasse le seuil de 4 mm d'épaisseur et pour 2 des 11 sites, la marge d'erreur englobe la valeur seuil de 4 mm.

Les caractéristiques du périphyton peuvent varier d'un secteur à l'autre en fonction des apports locaux en nutriments, mais aussi en fonction de la présence d'herbivores aquatiques, de la lumière disponible ou de l'exposition au vent et aux courants.

Caractéristiques du périphyton



Le recouvrement des roches par le tapis de périphyton n'a pas été caractérisé.

Parmi les tapis de périphyton observés, 84 % sont bruns, 16 % présentent un mélange de brun et de vert et 1 % sont verts.

Des filaments de périphyton sont présents sur 91 % des roches examinées autour du lac. Parmi les roches où des filaments sont observés, 72 % présentent des filaments bruns, 17 % présentent des filaments avec une combinaison de brun et de vert et 11 % présentent des filaments verts.

Une augmentation du recouvrement, l'apparition de filaments ou une variation de couleur sont des signes à surveiller dans le temps pour détecter un changement dans le milieu.

Pour plus d'information, consultez le [document d'aide à l'interprétation](#).